


# Bilaga 4. Mörrumsåns HARO

Vattenförvaltning: Ekologisk status



## Teckenförklaring

### Ekologisk status sjöar/vattendrag

- Övrigt vatten - Ej bedömt
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig

- Mörrumsåns avrinningsområde
- Länsgräns
- Tätort/konc. bebyggelse

Kartproduktion Elin Wallquist, Lst Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg © Lantmäteriet, SMHI och Vattenmyndigheten

