

FMIS Lämningsstyp	Punkt	Linje	Yta
Avrättningsplats			1
Begravningsplats			1
Boplats			36
Borgar			3
Broar			2
Brott/täckt			2
Byggnad annan	5		
Bytomt/gårdstomt			18
Fossilåker			1
Fyndplats	11		3
Färdväg		1	
Hällristning	1		
Hängnad		2	
Härd	1		
Hög	1		3
Grav och boplats			1
Gränsmärke	2		
Kvarn			7
Minnesmärke	1		
Naturföremål/ bildning med tradition	2		
Obestämbär	1		1
Område fossil åker			3
Sammanförda lämningar			1
Slott herresäte			1
Stenkistegrav			1
Övrigt			1

Bro över Nybroån sydväst om Svenstorp	valvbro	1788	sten
Bro över Fyleån vid Allevadsmölla	valvbro	1775	sten
Bro vid Tryde	valvbro	1800-t	sten
Bro vid Spjutstorp	valvbro	1910	sten
Bro över Örupån vid Nymölla	balkbro	1900-t	betong

Avrinningsområde	Vattendrag	Åtgärdstyp	Beskrivning av åtgärd	Källa
Nybroån	Nybroån	Biotopvård	Åtgärder enl. FVPL, t ex lek och uppväxtområde t ex koordinatangiven sträcka.	Fiskevårdsplan för Nybroån 2010
Nybroån	Nybroån	Fria vandringsvägar	Avlägsna partiellt vandringshinder vid sockerbruket i Köpingebro	Fiskevårdsplan för Nybroån 2010
Nybroån	Nybroån	Utterpassager	Skapa utterpassager vid broar t ex under väg 9	Biotopkartering för Nybroån 2010
Nybroån	Nybroån	Meandring	Sydväst om Övraby,	Biotopkartering

			har järnvägen dragits tvärs över vattendraget och en kanal grävdes på järnvägsvallens västra sida. Om järnvägen i stället dras över en bro kan den ursprungliga fåran återigen komma i kontakt med vattendraget.	för Nybroån 2010
Nybroån	Fyleån	Återmeandring och svämzoner	Arbetet med att få fram nödvändiga underlag inför domstolsprövning och upphandling pågår för åtgärden.	Ansökan om restaurering av Fyleån

Lokal	Typ av hinder	Åtgärdsförslag
Barevads mölla	Damm	Redan restaurerad
Köpingebro sockerbruk	Damm	Skapa fiskväg eller riv för att säkra passerbarheten året om
Köpingemölla	Damm	Redan restaurerat
Svenstorps mölla	Damm	En gammal och en ny laxtrappa med god funktion finns behöver inte åtgärdas.
Allevads mölla	Damm	Hindret öppnat nedströms, öppna upp hindret uppstömst för bättre funktion