

	FMIS punkt	FMIS linje	FMIS yta	Totalt
Begravningsplats			1	1
Boplats	1	1	68	70
Boplatsområde			2	2
Borg			1	1
Bro	2		10	12
Depåfynd	1			1
Fyndplats	7			7
Fyndsamling	2			2
Färdvägssystem		1		1
Fästning/ Skans	1	2		3
Gränsbestämt område		1		1
Gränsmärke	2			2
Hällristning	1			1
Hängnad		2		2
Hög	6			6
Minnesmärke	10			10
Ristning medeltid historisk tid	1			1
Stenkammargrav	1			1
Vad	1			1
Summa	37	7	82	126

Broar

Tjutebro	Plattrambro	1935	betong
Vallåkra	Valvbro	1800-t	sten

Åtgärder

Sträcka	Utfört	Åtgärder
Råå-åns huvudfåra Råå-Gantofta	Omfattande biotopvårdsåtgärder utförda (<70%).. Utläggning av sten och block anläggande av våtmarker	Främst tillsyn och underhåll
Råå-åns huvudfåra Gantofta-Vallåkra	Omfattande biotopvårdsåtgärder utförda 60% Utläggning av sten och block anläggande av våtmarker återmeandring	Trädplantering för beskuggning

Råå-åns huvudfåra Vallåkra Tågarp	Biotopvårdsåtgärder utförda på några platser (ca 10% av sträckan.) Utläggning av sten och block anläggande av våtmarker	Återmeandring
Råå-åns huvudfåra Tågarp Sireköpinge	Biotopvårdsåtgärder utförda på några platser Utläggning av sten och block Trädplantering	Minska erosion genom bla trädplantering biotopvårdsåtgärder block och sten
Lussebäcken	Kulvertar, fiskvägar har etablerats	Avfasning utläggning av block på raka dikade sträckor av trädplantering
Kövlebäcken	Fiskvägar etablerade på två ställen,	Utläggning av sten och block där det är påverkat av dikning. Två äldre trösklar/dämmen kan rivas ut
Härslövsbäcken	Fiskväg i anslutning till äldre dämme	Utläggning av sten och block där det är påverkat av dikning Bräddas för minska erosion
Borgenbäcken	Vandringshinder har tagits bort vid ravinen och vid en bro övergång	Kontroll
Tjutebäcken	Fiskväg nedströms kvarnbacka. Biotopvårdsåtgärder utläggning av sten och block	Åtgärder på raka dikade sträckor utläggning av sten och block plantering av träd breddning
Tostarpsbäcken	Biotopvårdsåtgärder utläggning av sten och block, noterat utsläpp färg	Åtgärder på raka dikade sträckor utläggning av sten och block plantering av träd breddning
Halmstadsbäcken	Biotopvårdsåtgärder utläggning av sten och block. Fiskväg vid sidan av damm	Bryta upp kulvertar Åtgärder på raka dikade sträckor utläggning av sten och block breddning
Tirupsbäcken	Biotopvårdsåtgärder utläggning av sten och block. Anlagda dammar	Skyddszoner trädplantering avfasning mot erosion

Vandringshinder

Vattendrag	Namn /lokal	Typ av hinder
Halmstadsbäcken	Brödåkra	Kulvert
Halmstadsbäcken	Norrlycke	Kulvert
Härslövsbäcken	Vallåkra	Dämme
Kövlebäcken	Fjärestad	Dämme
Kövlebäcken	VästerFjärestad	Gjuten tröskel
Kövlebäcken	Västregård	Damm
Kövlebäcken	Öster Västregård	Damm
Lussebäcken	Ramlösa	Kulvert
Lussebäcken	Ramlösaparken	Kulvert
Lussebäcken	VästerRamlösa	Kulvert
Lussebäcken	ÖsterRamlösa	Kulvert
Råån	Bröddebacken	Dämme
Råån	Görarpsdammen	Damm
Halmstadsbäcken	Sireköpinge	Damm
Råån	Nymöllekvärn	Stendämme
Tjutebäcken	Kvarnbacka	Äldre kvarn